

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 23007

DODÁVATEL:
Ivan Homér-TMBH

 J.Kráľa 1116/59
 Puchov - Slovensko
 020 01
 IČDPH: :SK1020516409 IČO: 10880887
 DIČ : 1020516409
 Banka : Tatrabanka
 Účet : 2621420007/1100
 IBAN : SK0911000000002621420007
 SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 13.01.2023
 Dátum vyhotovenia Fa. : 18.01.2023
 Dátum splatnosti : 01.02.2023
 Forma úhrady : PP

T/Fax : Mob 0905625109 Mob:0907713875

Číslo obj. :

DL : 23007

K.symbol :

ODBERATEL:

Obecný úrad Krivoklát

Krivoklát 77

018 52 Krivoklát- Pruské

Slovensko

IČDPH :

IČO:00692506

DIČ: 2020608909

PREVÁDZKA:

OU Považská Bystrica ŽR.č. 308-1523

Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
SPND	Servisné práce kotol OPOP	3.000 hod.	20	15.000	18.000	45.000
DN	Dopravné náklady	1.000 ks	20	15.000	18.000	15.000
						60.000


Fakturovaný tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy TMBH.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	60.00	12.00	72.00
Celkom	60.00	12.00	72.00

Celkom k úhrade : 72.00 EUR

Slovom : sedemdesiatdve

Vystavil :



krivlát 20.1.2023

OPOP s.r.o. Valašské Meziříčí		PROTOKOL O OPRAVĚ č. 15404-26	
Typ: Biopel Premium V9	Výrobní číslo: 15404-26	Datum vyskladnění:	Datum uvedení do provozu 15.1.2018
Den nahlášení: 5.1.2023		Den odstranění: 13.1.2023	
Hlášená závada: Studené radiátory		Zjištěná závada: Únik vody zo systému poškodené tesnenie čerpadla . Zavzdušnený anuloid . Zanesený horák kotla	
..... podpis uživatele		Jméno a adresa uživatele: Obecný úrad Krivoklát Krivoklát 77 018 52 Krivoklát Telefon: 042/4492691	
Vyjádření servisního technika: Výmena tesnenia čerpadla, dopustenie vody do systému . Odvzdušnenie anuloidu a radiátorov. Demontáž horáka a vyčistenie pod spalovacou miskou. Spustenie kotla a systému do prevádzky.			

Po