


OBCENÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV		Preodk. č.:
Došlo: 13.5. 2013		Referent:
Číslo: 185.		Ukl. znak:
Prilož.:  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR HASIČSKÉHO		

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POVAŽSKEJ BYSTRICI
Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

Č.p.: ORHZ-PB1-335/2013-003

V Považskej Bystrici 03.05.2013

ZÁPISNICA Z PROTIPOŽIARNEJ KONTROLY
podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov

Druh protipožiarnej kontroly:	komplexná
Dátum vykonania protipožiarnej kontroly:	29. apríla 2013
Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania kontrolovaného subjektu:	Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov, IČO 00 623 69 Horný Lieskov
Miesto vykonania protipožiarnej kontroly:	Ing. Andrej Torda – starosta
Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu:	kpt. Ing. Lenka Hiklová
Protipožiarnu kontrolu vykonali:	npor. Anton Smatana
Pri protipožiarnej kontrole bol prítomný:	Ing. Andrej Torda – starosta

I.

Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bola v súlade s § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarimi v kontrolovanom subjekte.

Preverení písomnej dokumentácie o ochrane pred požiarimi, kontrolou objektov a priestorov kontrolovaného subjektu, ako aj rokovaním so zodpovednými zástupcami kontrolovaného subjektu bolo zistené:

II.

Z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol splnil kontrolovaný subjekt k dnešnému dňu všetky uložené opatrenia.

III.

Pri tejto komplexnej protipožiarnej kontrole boli v kontrolovanom subjekte zistené tieto nedostatky:

1. V správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia pre objekt „Budova obecného úradu č. 155 + Materská škola“ zo dňa 20.11.2009 je uvedené, že zariadenie vyhovuje bezpečnej a spoľahlivej prevádzke. Kontrolovaný subjekt nedokladoval odstránenie 18 zistených závad, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2. V správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny pre objekt „Budova obecného úradu č. 155 + Materská škola“ zo dňa 02.09.2013 je uvedené, že zariadenie vyhovuje bezpečnej a spoľahlivej prevádzke. Kontrolovaný subjekt nedokladoval odstránenie 1 zistenej závady, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
3. V správe z odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia pre objekt „Budova obecného úradu č. 155 + Materská škola“ zo dňa 08.07.-14.07.2010 je uvedené, že zariadenie vyhovuje bezpečnej a spoľahlivej prevádzke. Kontrolovaný subjekt nedokladoval odstránenie 8 zistených závad, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
4. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia pre objekt „Dom kultúry č. 92“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
5. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia pre objekt „Dom smútku č. 84“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia pre objekt „Stará škola č. 82“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
7. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia pre objekt „Dom kultúry č. 92“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
8. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny pre objekt „Dom kultúry č. 92“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny pre objekt „Dom smútku č. 84“, čo je v rozpore s § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
10. Nebolo predložené potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu v objekte „Budova obecného úradu č. 155 + Materská škola“, čo je v rozpore s § 4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 23 ods. 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania

a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

11. Pri komplexnej protipožiarinej kontrole Obce Horný Lieskov neboli predložené riešenia protipožiarinej bezpečnosti stavieb alebo požiarnebezpečnostné charakteristiky užívaných stavieb pre objekty (budova Obecného úradu s Materskou školou č. 155, budova Obcej školy č. 82, budova Kultúrneho domu č. 92), čo je v rozpore s § 4 písm. m) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 29a ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
12. Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj – práškový s výrobným číslom 12869 v budove Obecného úradu s Materskou školou č. 155 na II. nadzemnom podlaží v priestore obecného rozhlasu nie je prevádzkovaný podľa pokynov výrobcu (nie je upevnený), čo je v rozpore s § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
13. V predloženej požiarnej knihe Obce Horný Lieskov, Obecného úradu Horný Lieskov č. 155 pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach nie sú rozpisované jednotlivé objekty podľa zoznamu objektov vypísaných v požiarnej štatúte (budova Obecného úradu s Materskou školou Horný Lieskov č. 155, budova Obcej školy Horný Lieskov č. 82, budova Kultúrneho domu Horný Lieskov č. 92 a budova Domu smútku Horný Lieskov č. 84), čo je v rozpore s § 4 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a § 29 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

IV.

Vzhľadom na zistený skutkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici podľa § 25 ods. 1 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovanému subjektu tieto opatrenia:

Zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov uvedených v tejto zápisnici pod bodmi 1 až 13 v týchto termínoch:

body 1 - 10.....do 28.07.2013
body 11 - 13.....do 24.05.2013

V.

Vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom
a uloženým opatreniam:

Dátum prerokovania zápisnice: 7.5.2013

Za Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici:

kpt. Ing. Lenka Hiklová
npor. Anton Smatana

Za kontrolovaný subjekt:

Ing. Andrej Torda
starosta